



**INDICAÇÃO N° 17.320**

Reparação ou substituição de tampão de bueiro em frente ao n°. 191 da Rua Acre (Vila Didi) – CEP: 13203-280.

**CANCELADO**

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

15/09/2020

Considerando que em frente ao n°. 191 da Rua Acre, na Vila Didi, o tampão de bueiro está danificado, não cumprindo adequadamente a sua função e até expondo pedestres a riscos de acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparação ou substituição de tampão de bueiro no endereço acima apontado.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2020.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

**'Delano'**