



INDICAÇÃO N° 17.331

Tapamento de buraco na esquina da Rua Regente Feijó com a Av. São Paulo (Vila Arens II) - CEP: 13202-620.

ENCAMINHE-SE.

Franz Sala
Presidente

15/09/2020

CONSIDERANDO os transtornos gerados pela existência de um buraco na esquina da Rua Regente Feijó com a Av. São Paulo, Vila Arens II,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na esquina supracitada.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2020.

Eng.º Marcelo Gastaldo