



**INDICAÇÃO Nº 17.533**

Troca da tampa do bueiro localizado na Rua João Pereira de Godoy, altura do nº 73 (Vila Padre Renato).

ENCAMINHE-SE.

*Fanny Iala*  
Presidente

29/09/2020

Considerando que a tampa do bueiro está muito danificada, apresentando rachaduras, grave instabilidade e fendas, conforme aclarado nas imagens anexas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a troca da tampa do bueiro localizado na Rua João Pereira de Godoy, altura do nº 73, Vila Padre Renato.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2020.

  
**MÁRCIO PETENGOSTES DE SOUSA**  
**'Márcio Cabeleireiro'**



**ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 17.533**

