



**INDICAÇÃO Nº 17648**

Verificação e reparos em tampão de bueiro de concreto na esquina da Rua Nicola Sacramoni com a Rua Mario João Bampa (Vila Comercial) - CEP 13210-610.

ENCAMINHE-SE.

*Fanny Iala*  
Presidente

13/10/2020

Considerando que há, no local abaixo descrito, um tampão de bueiro de concreto, com cerca de 1 m<sup>2</sup>, que possui uma trinca que pode evoluir para quebra causando risco de acidente,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a verificação e reparos em tampão de bueiro de concreto na esquina da Rua Nicola Sacramoni com a Rua Mario João Bampa (Vila Comercial) - CEP 13210-610.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2020.

*Valdeci Vilar*  
VALDECI VILAR  
'Delano'