



**INDICAÇÃO N° 17998**

Manutenção da sarjeta da Avenida São Paulo, na altura do n.º 361 (Vila Arens II).

**ENCAMINHE-SE.**

*Foony Tals*

Presidente

10/11/2020

A sarjeta existente no endereço abaixo mencionado se encontra danificada, sendo necessária a realização de manutenção no local.

Pelo exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de manutenção da sarjeta da Avenida São Paulo, na altura do n.º 361 (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2020.

**WAGNER TADEU LIGABÓ**

*'Dr. Ligabó'*