



INDICAÇÃO Nº 18.018

Reparação de erosão do pavimento asfáltico à altura dos nºs. 94 e 102 da Rua Rosa Fontebasso Muller (Jardim Marambaia) – CEP: 13205-735.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10/11/2020

Considerando que no endereço abaixo apontado o asfalto da via está afundando, causando desnível e comprometimento da segurança do trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparação de erosão do pavimento asfáltico à altura dos nºs. 94 e 102 da Rua Rosa Fontebasso Muller (Jardim Marambaia) – CEP: 13205-735.

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2020.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'