




INDICAÇÃO N° 18.221

Nivelamento de tampão de bueiro na Rua União dos Palmares, na altura do número 584 (Vila Ruy Barbosa) - CEP 13219-131.



Considerando a existência de um tampão de bueiro afundado, com rachaduras ao redor, ocasionando transtornos ao tráfego da via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o nivelamento de tampão de bueiro na Rua União dos Palmares, na altura do número 584, Vila Ruy Barbosa.

Sala das Sessões, em 1º de dezembro de 2020.

VALDECI VILAR MATHEUS
'Delano'