




**INDICAÇÃO N° 535**

Manutenção de sinalização horizontal de trânsito no cruzamento das Ruas João Scabin (Vila Vianelo) – CEP: 13207-180 e Rua Professor José Tavares (Vila Vianelo) – CEP: 13207-140.



Considerando que a sinalização horizontal está deteriorada e, em alguns trechos, apagada, situação em que há risco de acidente entre veículos automotores, por seus condutores terem sua orientação prejudicada,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização horizontal de trânsito no cruzamento entre a Rua João Scabin (Vila Vianelo) e Rua Professor José Tavares (Vila Vianelo).

Sala das Sessões, em 02 de março de 2021.

**ENIVALDO RAMOS DE FREITAS**  
**'Val Freitas'**