



INDICAÇÃO Nº 606

Troca de tampa de bueiro na Rua Prof. Elizeu Carlos Lourenço, próximo ao nº 24, (Parque Residencial Jundiaí II) - CEP 13213-107.

ENCAMINHE-SE.
João João
Presidente
02 / 03 / 2021

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de tampa de bueiro na Rua Prof. Elizeu Carlos Lourenço, próximo ao nº 24, (Parque Residencial Jundiaí II) - CEP 13213-107.

Sala das Sessões, em 02 de março de 2021.

Romildo Antonio da Silva
ROMILDO ANTONIO DA SILVA

'Romildo Antonio'



ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 606

