




**INDICAÇÃO N° 737**

Estudo para implantação de lombadas ao longo da Rua Horácio Soares de Oliveira (Chácara Malota) - CEP 13211-534.

**ENCAMINHE-SE.**

  
Presidente


09/03/2021

CONSIDERANDO que moradores da Rua Horácio Soares de Oliveira, Chácara Malota, estão solicitando que sejam implantadas lombadas em alguns locais na extensão da rua, pois se sentem inseguros e ficam expostos a riscos de acidentes devido os motoristas imprimem altas velocidades e não existe nenhum tipo de redutor de velocidade no local;

CONSIDERANDO que essa melhoria beneficiaria os moradores dos condomínios Palmeiras da Malota, Ipês da Malota, Quinta da Malota II, Alameda dos Resedas, Quinta da Malota I, Sopé da Malota e Paineiras da Malota,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, estudo para implantação de lombadas ao longo da Rua Horácio Soares de Oliveira (Chácara Malota).

Sala das Sessões, em 09 de março de 2021.

  
**FAOUAZ TAÇA**