




INDICAÇÃO Nº 1133

Vistoria e reparo no asfalto adjacente ao tampão de bueiro na altura do número 40 da Rua Atenas (Vila São Sebastião) CEP: 13210-023



Considerando que o asfalto está afundando próximo ao bueiro abaixo citado, causando desnível na via e colocando em risco a segurança do trânsito local, conforme foto anexa,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria e reparo no asfalto adjacente ao tampão de bueiro na altura do número 40 da Rua Atenas (Vila São Sebastião) - CEP: 13210-023

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2021.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
'Dika Xique Xique'



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 1133

