




INDICAÇÃO N° 11131

Reparos ao redor de tampões de bueiro no Centro.



Considerando a necessidade de reposição do asfalto para reparo de rachaduras no entorno de tampões de bueiro nas seguintes localidades:

- Rua da Padroeira, pouco antes do número 532, CEP 13201-026 e,
- Rua Barão de Jundiaí, em frente ao número 491, CEP 13201-010.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos ao redor desses tampões de bueiro no Centro.

Sala das Sessões, em 07 de março de 2019.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'