



INDICAÇÃO Nº 12092

Melhorias em lombada localizada na Avenida da Uva, n.º 1.389 e estudos para verificar a necessidade de instalação de mais redutores de velocidade no local (CEP 13213-235).


ENCAMINHE-SE.

Faury Job
Presidente
30 / 04 / 2019

Considerando que muitas crianças pegam o ônibus escolar no local e tem dificuldade para atravessar a via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias em lombada localizada na Avenida da Uva, 1389 e estudos para verificar a necessidade de instalação de mais redutores de velocidade no local (CEP 13213-235).

Sala das Sessões, em 30 de abril de 2019.


ROMILDO ANTONIO DA SILVA

'Romildo Antonio'