




**INDICAÇÃO Nº 12.276**

Reparo em tampão de bueiro na Avenida Samuel Martins, em frente ao número 1.320 (Vila Progresso) - CEP 13202-251.

ENCAMINHE-SE.  
*Franz Tals*  
Presidente  
14/05/2019

Considerando a existência de um tampão de bueiro desnivelado e com buracos no entorno, o que causa transtornos aos motoristas que circulam pelo local, **INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparo em tampão de bueiro na Avenida Samuel Martins, em frente ao número 1.320, Vila Progresso.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2019.

  
VALDECI VILAR MATHEUS  
'Delano'