




INDICAÇÃO Nº 12.279

Reparo em tampão de bueiro na Avenida das Nações Unidas, em frente ao número 1.411 (Vila Esperança) - CEP 13203-421.



Considerando que na Avenida das Nações Unidas, em frente ao número 1.411, Vila Esperança, há um tampão de bueiro desnivelado, com rachaduras no entorno, o que está ocasionando transtornos ao trânsito local, necessitando de reparos para normalização do tráfego,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local acima descrito.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2019.



VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'