



INDICAÇÃO Nº 12741

Substituição dos postes de madeira da Rua Palmeira dos Índios por postes de cimento (Vila Nambi).


ENCAMINHE-SE.
Faury Taha
Presidente
18/06/2019

Os postes instalados na Rua Palmeira dos Índios são de madeira e, dada a sua antiguidade, apresentam aparente fragilidade e curvatura, o que preocupa os moradores locais pelo risco de queda e consequentemente acidentes.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição dos postes de madeira da Rua Palmeira dos Índios por postes de cimento (Vila Nambi).

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2019.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'