




**INDICAÇÃO Nº 12.873**


Tapamento de buraco em volta de tampão localizado na Rua Setembrina Queiroz Telles, na altura do nº 278 (Vila Cristo Redentor).



Considerando que na Rua Setembrina Queiroz Telles, na altura do número 278, na Vila Cristo Redentor, um buraco em volta do tampão está gerando transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas, podendo também causar danos aos veículos, e conseqüentemente, prejuízos aos proprietários,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco em volta de tampão no local supracitado.

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2019.

  
**DOUGLAS MEDEIROS**