



**INDICAÇÃO Nº 13.110**

Reimplantação de tachões em rotatória localizada na Rua João Aparecido Fernandes dos Santos (Parque Res. Jundiaí II).

ENCAMINHE-SE.

*Fanny Tal*  
Presidente

10/07/2019

CONSIDERANDO que a rotatória da Rua João Aparecido Fernandes dos Santos com a Rua Oscar Marani, no Parque Res. Jundiaí II, está com grande parte dos tachões danificados ou retirados;

CONSIDERANDO que a condição imprópria tem propiciado a ocorrência de frequentes acidentes no local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reimplantação de tachões na rotatória supracitada.

Sala das Sessões, em 10 de julho de 2019.

  
EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos - Vetor Oeste'