




**INDICAÇÃO N° 13457**

Manutenção na rede de escoamento do Rio Capivari, na Avenida Antônio Muller (Bairro Rio Acima).



Considerando que a referida manutenção é fundamental para evitar transbordamentos em dias de chuva forte;

Considerando que as manilhas instaladas na Avenida Antônio Muller apresentam deterioração;

Considerando que se faz necessária a ampliação do número de manilhas instaladas devido ao grande volume de água que flui pelo Rio Capivari durante fortes tempestades,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a manutenção na rede de escoamento do Rio Capivari, na Avenida Antônio Muller (Bairro Rio Acima).

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2019.



**MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA**  
**'Márcio Cabeleireiro'**