




**INDICAÇÃO Nº 13540**

Substituição dos toldos da UBS Rio Branco.




Os toldos existentes já estão instalados há um bom tempo e por conta disto estão em precárias condições, inclusive com furos que expõe os pacientes a se molharem em dias de chuva, conforme imagens anexas.


Pelo exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a substituição dos toldos da UBS Rio Branco.

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2019.

  
**MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA**  
*'Márcio Cabeleireiro'*





**ANEXO DA INDICAÇÃO N° 13540**

