



INDICAÇÃO Nº 13757

Recuperação do leito carroçável e manutenção das guias na Avenida Humberto Cereser, altura do nº 1851 (Bairro Jundiaí-Mirim).

ENCAMINHE-SE.

Fanny Tolo
Presidente


03/09/2019

Considerando que a presença de irregularidades na pista pode facilitar a ocorrência de acidentes, colocando em risco a vida de motoristas, passageiros e pedestres;

Considerando que é precária a situação do asfalto e das guias, conforme observado em imagens anexas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a recuperação do leito carroçável e manutenção das guias na Avenida Humberto Cereser, altura do nº 1851 (Bairro Jundiaí-Mirim).

Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2019.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 13757

