



INDICAÇÃO N° 14382

Reparo do asfalto ao redor de tampão de bueiro em frente ao número 351 da Rua Honorato Spiandorin (Núcleo Barão de Jundiaí – Bairro Colônia) - CEP 13218-360.

ENCAMINHE-SE.

Joang João

Presidente

15/10/2019

Considerando que o entorno do tampão de bueiro localizado em frente ao número 351 da Rua Honorato Spiandorin está esburacado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o reparo do asfalto no local mencionado.

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2019.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'