



INDICAÇÃO Nº 5268

Repinte do sensor de semáforo na Rua Prof. João Luiz de Campos no cruzamento com a Rua Atilio Vianelo (Jardim São Bento) - CEP 13202-451 e 13202-455.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

22/02/2022

Considerando que a tinta azul no asfalto da rua abaixo referida está totalmente apagada, situação que faz com que os motoristas não visualizem o sensor e não passem com as rodas dos veículos para acioná-lo, causando grandes congestionamentos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte do sensor de semáforo na Rua Prof. João Luiz de Campos no cruzamento com a Rua Atilio Vianelo (Jardim São Bento).

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2022.

PAULO SERGIO MARTINS

'Paulo Sergio - Delegado'