



INDICAÇÃO N° 5306

Repinte da sinalização de solo da Rua Carlos Gomes - Ponte São João (CEP 13218-005).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

22/02/2022

Considerando que a sinalização de solo da via está apagada, trazendo risco aos motoristas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o repinte da sinalização de solo da Rua Carlos Gomes, principalmente das faixas para travessia de pedestres.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2022.

QUÉZIA DOANE DE LUCCA

'QUÉZIA DE LUCCA'