



INDICAÇÃO Nº 5451

Tapamento de buracos na Rua União, no trecho compreendido entre os números 318 e 394 (Parque União) - CEP: 13.206-650.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

03/03/2022

Considerando que ao longo do trecho indicado há 4 buracos que foram ocasionados pelas fortes chuvas recentes;

Considerando que buracos são responsáveis por boa parte dos acidentes, além de inúmeros outros transtornos que causam ao trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos na Rua União, no trecho compreendido entre os números 318 e 394 (Parque União).

Sala das Sessões, em 03 de março de 2022.

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'