



INDICAÇÃO Nº 5672

Reparos na caixa de fiação no cruzamento da Av. São Paulo com a Rua Maestro Frederico Nano, Vila Arens II (CEP 13202-610).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

15/03/2022

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos na caixa de fiação no cruzamento da Av. São Paulo com a Rua Maestro Frederico Nano, Vila Arens II (CEP 13202-610).

Sala das Sessões, em 15 de março de 2022.

PAULO SERGIO MARTINS
'Paulo Sergio Delegado'