



**INDICAÇÃO N° 6572**

Fixação da tampa de bueiro situada na esquina entre as ruas da Padroeira e Barão de Jundiaí (Centro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

03/05/2022

CONSIDERANDO que a tampa do aludido bueiro está solta, gerando insegurança aos motoristas que passam sobre ela com seus veículos,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para fixação da tampa de bueiro situada na esquina entre as ruas da Padroeira e Barão de Jundiaí (Centro).

Sala das Sessões, em 03 de maio de 2022.

**Eng.º MARCELO GASTALDO**