



## INDICAÇÃO Nº 8098/2022

Reposicionamento de placa indicativa de PARE na Rua Visconde de Taunay, esquina com a Rua Dr. Hegg, (Vila Arens II).

Considerando que na Rua Visconde de Taunay, esquina com a Rua Dr. Hegg, na Vila Arens II, a placa indicativa de PARE está mal posicionada; e

Considerando que essa situação compromete a visualização dos motoristas e prejudica a segurança do trânsito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reposicionamento da placa indicativa de PARE no local supracitado.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2022.

**DOUGLAS MEDEIROS**

/orb

