



INDICAÇÃO Nº 8138/2022

Troca de tampa de bueiro na Av. São Paulo, 516 (Vila Arens II).

CONSIDERANDO que a tampa de bueiro do local mencionado está danificada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de tampa de bueiro na Av. São Paulo, 516 (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2022.

Eng.º Marcelo Gastaldo
Vereador

