



INDICAÇÃO Nº 8519/2022

Manutenção e reparo em boca de lobo na Rua Tibiriça, altura do número 30 (Vila Arens/Vila Progresso) – CEP 13202-660.

Considerando que a tampa da boca de lobo está quebrada e necessita de substituição,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e reparo em boca de lobo na Rua Tibiriça, altura do número 30 (Vila Arens/Vila Progresso) – CEP 13202-660.

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/rjs





ANEXO I



/rjs

