



INDICAÇÃO Nº 8864/2022

Substituição dos prismas de concreto e pintura de sinalização de solo na Rua Apiaí, altura do número 421 (Vila Esperança - CEP 13203-810).

Considerando que o endereço abaixo mencionado é um cruzamento de muito movimento;

Considerando que a falta de sinalização pode ocasionar acidentes sérios e de grave monta; e

Considerando que os prismas de concreto que delimitam os espaços estão todos quebrados,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição dos prismas de concreto e pintura de sinalização de solo na Rua Apiaí, altura do número 421 (Vila Esperança - CEP 13203-810).

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

/rjs





ANEXO I



/rjs





ANEXO II



/rjs

