



**INDICAÇÃO Nº 8999/2022**

Reparo na cobertura do condutor de águas pluviais na viela da Avenida Nações Unidas, em frente ao número 2.175 (Vila Didi – CEP 13203-421).

Considerando que o piso da viela mencionada apresenta buracos na cobertura do duto, causando transtornos e insegurança aos que por ali trafegam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na cobertura do condutor de águas pluviais na viela da Avenida Nações Unidas, em frente ao número 2.175 (Vila Didi – CEP 13203-421).

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2022.

**MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS**  
**Madson Henrique**

/rjs





## ANEXO I



/rjs





**ANEXO II**



/rjs

