



INDICAÇÃO Nº 9049/2022

Manutenção no telhado da EMEB Doutor Ramiro Araújo Filho, na Rua João Scabin, nº 160 (Vila Vianelo).

Considerando as fortes goteiras causadas pelas chuvas, principalmente nas salas de aula,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção no telhado da EMEB Doutor Ramiro Araújo Filho, na Rua João Scabin, nº 160 (Vila Vianelo).

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2022.

JOSÉ ANTÔNIO KACHAN JÚNIOR
Dr. Kachan Jr.

/gb

