



**INDICAÇÃO Nº 9071/2022**

Reforma e manutenção do Centro Comunitário Vila Esperança, situado na rua Guilherme Augusto Baad, nº 314 (Vila Esperança) - CEP: 13203-820.

Considerando que o bairro Vila Esperança é carente de lazer e atividades que estimulem e motivem as pessoas;

Considerando que o bairro conta com um próprio público direcionado à ações para a comunidade, porém este encontra-se deteriorado pelo tempo e abandonado (forro caindo, móveis degradados pela ação do tempo, conforme fotos anexa);

Considerando também que a população local sente muita falta das atividades promovidas no Centro Comunitário e anseiam pela reativação do mesmo,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma e manutenção do Centro Comunitário Vila Esperança, situado na rua Guilherme Augusto Baad, nº 314 (Vila Esperança).

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2022.

**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**  
Rogério Ricardo

/gb





INDICAÇÃO Nº 9071/2022 - Protocolo nº 90693/2022 recebido em 17/10/2022 12:36:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Rogério Ricardo da Silva  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.jundiai.sp.leg.br/conferir\\_](https://sapi.jundiai.sp.leg.br/conferir_) assinatura e informe o código FF23-846C-0DA0-4838.





INDICAÇÃO Nº 9071/2022 - Protocolo nº 90693/2022 recebido em 17/10/2022 12:36:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Rogério Ricardo da Silva  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sepi.jundiai.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código FF23-846C-0DA0-4838.





