



INDICAÇÃO Nº 9316/2022

Manutenção de sinalização horizontal na Rua Duílio Spiandorin, altura do número 15, Jardim Pacaembu (CEP 13.218-143).

Considerando que a sinalização encontra-se desgastada pela ação do tempo e no estado em que está, não cumpre a função de orientação do tráfego, comprometendo a segurança dos veículos e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sinalização horizontal na Rua Duílio Spiandorin, altura do número 15, Jardim Pacaembu (CEP 13.218-143).

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

orb





ANEXO I



orb

