



INDICAÇÃO Nº 9315/2022

Nivelamento de tampão com o pavimento asfáltico na Rua Professor Frederico Perracini, altura do número 43, Jardim Tamoio (CEP 13.219-210).

Considerando que o desnivelamento dos tampões de poço de inspeção em relação ao pavimento causa aos motoristas, que trafegam pelas vias da cidade, o mesmo efeito que buracos, isto é, danificam os veículos (carros, motocicletas, ônibus e caminhões) e afetam a segurança do trânsito, além de provocar desconforto na condução;

Considerando que o risco maior de acidentes recai sobre as motocicletas que trafegam pelo local;

Considerando que ao passarem por desníveis de poços de inspeção, há considerável barulho, gerado na suspensão dos veículos ao vencerem o obstáculo, o que incomoda os residentes do local;

Considerando que o procedimento é de fácil realização e se aplicado cimento de secagem (cura) ultrarrápida permitiria a liberação de tráfego no menor tempo possível, com baixo impacto no fluxo de veículos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento de tampão com o pavimento asfáltico na Rua Professor Frederico Perracini, altura do número 43, Jardim Tamoio (CEP 13.219-210).

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2022.

MADSON HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
Madson Henrique

orb





ANEXO I



orb

