



INDICAÇÃO N° 1249

Reparo de bueiro na Avenida Antônio Pincinato, na confluência com a Avenida Reserva do Japy (Recanto Quarto Centenário).

ENCAMINHE-SE.
João João
Presidente
11/05/2021

Considerando que o referido bueiro está danificado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de bueiro na Avenida Antônio Pincinato, na confluência com a Avenida Reserva do Japy (Recanto Quarto Centenário).

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021.


ENIVALDO RAMOS DE FREITAS

'Val Freitas'