



INDICAÇÃO Nº 1.520

Substituição da placa de lombada na Rua Apucarana, CEP 13210-056 (Vila Maringá).

ENCAMINHE-SE.

Faouz Tala

Presidente

25/05/2021

Considerando que a placa de lombada está retorcida, enferrujada e muito danificada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da placa de lombada na Rua Apucarana, Vila Maringá.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2021.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'