




INDICAÇÃO N° 1587

Substituição de tampo de boca de lobo na Rua Acre, altura do n.º 1.368, em Vila Didi - (CEP: 13203-280).



Considerando que a boca de lobo quebrada no endereço abaixo mencionado, oferece risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampo de boca de lobo na Rua Acre, altura do n.º 1.368, em Vila Didi - (CEP: 13203-280).

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2021.


MADSON HENRIQUE