




INDICAÇÃO Nº 2139

Substituição de lâmpadas queimadas no Bairro Caxambu.



Considerando que o Bairro Caxambu sofre com constantes oscilações de energia, que acabam por queimar as lâmpadas da iluminação pública;

Considerando ainda que uma iluminação adequada é fator importante para a segurança pública, inibindo a ação de meliantes;

Considerando, por fim, que este problema ocorre em diversos pontos do bairro, como, por exemplo, em frente a UBS Caxambu e ao Clube Caxambu,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpadas queimadas no Bairro Caxambu.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021.

ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR
'JUNINHO ADILSON'