




**INDICAÇÃO Nº 2904**


Conserto de tampão de bueiro na Rua Olívio Boa, lado oposto ao nº 270 (Parque da Represa).



Considerando que o bueiro existente na Rua Olívio Boa, lado oposto ao nº 270, no Parque da Represa, está aberto e que essa situação oferece riscos de acidentes ao que passam pelo local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conserto de tampão de bueiro no local supracitado.

Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2021.

  
**DOUGLAS MEDEIROS**