



INDICAÇÃO N° 3061

Troca de lâmpadas e reparo na iluminação da viela localizada na Rua Bahia, ao lado do nº 185 (Jardim Tarumã).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

31/08/2021

Considerando que as lâmpadas dos postes estão queimadas, conforme imagem anexa,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de lâmpadas e reparo na iluminação da viela localizada na Rua Bahia, ao lado do nº 185 (Jardim Tarumã).

Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2021.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 3061





Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 3061

