



INDICAÇÃO Nº 3110

Reparo em boca de lobo na Avenida Nações Unidas, número 1944 (Vila Didi) – CEP. 13203-421.



Considerando que houve formação de buraco na junção entre a grelha da boca de lobo e o piso asfáltico (FOTO EM ANEXO);

Considerando, ainda, que o local oferece risco de acidentes aos munícipes que por ali circulam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na Avenida Nações Unidas, número 1944 (Vila Didi) – CEP. 13203-421.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2021.


Madson Henrique



ANEXO DA INDICAÇÃO 3110

