




INDICAÇÃO Nº 3115

Reparo e manutenção em piso asfáltico de viela na Avenida Nações Unidas, entre os números 2070 e 2094 (Vila Didi) – CEP. 13203-421.



Considerando que o piso asfáltico da viela encontra-se bastante irregular, com buracos, causando desconforto e incômodo aos munícipes que por ali circulam (FOTO EM ANEXO),

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo e manutenção em piso asfáltico de viela na Avenida Nações Unidas, entre os números 2070 e 2094 (Vila Didi).

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2021.


Madson Henrique



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 3115

