



**INDICAÇÃO Nº 3309**

Verificação de possível vazamento de água na Avenida Fulamina Mattar (Jd. Pacaembu).



Considerando que o asfalto próximo ao número 115 da avenida abaixo citada esta cedendo;

Considerando que é visível que há água próximo ao afundamento da via,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para verificação de possível vazamento de água na Avenida Fulamina Mattar (Jd. Pacaembu).

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2021.

  
**MÁRCIO PENTECOSTES DE SOUSA**  
*'Márcio Cabeleireiro'*