




INDICAÇÃO Nº 3385

Melhoria do escoamento das águas pluviais na Av. Dr Odil Campos de Saes, no lado oposto ao nº 367 e 389 (Jardim São Bento).




Considerando que não há condições para o escoamento das águas pluviais, na Av. Dr. Odil Campos de Sáes, no lado oposto ao nº 367 e 389, às margens do rio, no Jardim São Bento;

Considerando que essa situação faz com que a água da chuva fique parada no local (fotos anexas), causando transtornos aos que passam pelo local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhoria do escoamento das águas pluviais no local supracitado.

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2021.


DOUGLAS MEDEIROS



ANEXO DA INDICAÇÃO N° 3385

