



**INDICAÇÃO N° 3712**

Reparo em rede de abastecimento de água na Rua Dom Marcos Teixeira, altura do nº 89 (Jardim Carlos Gomes).

ENCAMINHE-SE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enivaldo Ramos de Freitas".

Presidente

13/10/2021

Considerando que há vazamento de água no local abaixo referido, situação que já ocorre há alguns meses, segundo relato dos moradores,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em rede de abastecimento de água na Rua Dom Marcos Teixeira, altura do nº 89 (Jardim Carlos Gomes).

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021.

  
**ENIVALDO RAMOS DE FREITAS**  
**'Val Freitas'**