



INDICAÇÃO Nº 3747

Desassoreamento do Rio Jundiaí nas regiões próximas a Vila Rio Branco e Jardim Danúbio.

ENCAMINHE-SE.

Faouz Iala

Presidente

13/10/2021

Considerando que a falta de chuva tem deixado o Rio Jundiaí com um menor nível de água nos últimos anos;

Considerando que o nível baixo contribui para o crescimento de mato e o acúmulo de detritos, situação que favorece a proliferação de insetos e outras pragas que podem transmitir doenças;

Considerando ainda a preocupação de moradores com as próximas chuvas de verão que podem causar enchentes na região da Vila Rio Branco e Jardim Danúbio,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento do Rio Jundiaí nas regiões supracitadas.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021.

Douglas Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS