



INDICAÇÃO Nº 3821

Melhorias e manutenção do telhado da área de ginástica do C.E.C.E Romão de Souza localizado na Rua Luís Benachio (Núcleo Colonial Barão de Jundiaí) - CEP: 13219-643.

ENCAMINHE-SE.



Presidente

13/10/2021


CONSIDERANDO que o telhado do C.E.C.E Romão de Souza localizado no endereço abaixo mencionado encontra-se com telhas quebradas trazendo transtornos aos usuários em dias chuvosos;

CONSIDERANDO que o telhado em questão está necessitando de melhorias e que a manutenção é de extrema importância para garantir a segurança dos frequentadores oferecendo condições ideais para que possam exercer suas atividades;

CONSIDERANDO que a área em questão, ainda não dispõe de cadeiras ou assentos para que os pais dos alunos possam assistir as aulas com conforto e segurança;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias e manutenção do telhado da área de ginástica do C.E.C.E Romão de Souza localizado na Rua Luís Benachio (Núcleo Colonial Barão de Jundiaí).

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021.



FAOUAZ TAÇA