



**INDICAÇÃO N° 3982**

Raspagem de guia no entroncamento entre as ruas Wately e Waldomiro Lobo da Costa (Vila Arens II).

**ENCAMINHE-SE.**

Presidente

26/10/2021

CONSIDERANDO que as guias do aludido local estão impregnadas de mato,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para raspagem de guia no entroncamento entre as ruas Wately e Waldomiro Lobo da Costa (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2021.

**Eng.º MARCELO GASTALDO**